

## 尊敬的顾客

感谢您购买本公司 YTC3000 接地电阻测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

## ◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

## ◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

*只有合格的技术人员才可执行维修。*

### 一防止火灾或人身伤害

**使用适当的电源线。**只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

**正确地连接和断开。**当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

**产品接地。**本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

**注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

**请勿在无仪器盖板时操作。**如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

**使用适当的保险丝。**只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

**避免接触裸露电路和带电金属。**产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

## 一安全术语

---

**警告：** 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

---

**小心：** 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

## 一. 简介

YTC3000 接地电阻测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的，采用数字及微处理技术，精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻，导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术，自动识别干扰并选择测量频率，使干扰的影响最小化，提供更加准确的接地电阻值。具有独特的抗干扰能力和环境适应能力，重复测试一致性好，确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。

YTC3000 接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机超大LCD显示，白屏背光，棒图指示，一目了然。同时能存储300组数据，通过监控软件实现历史查询与在线实时监测功能，动态显示，告警指示，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

YTC3000 接地电阻测试仪别名：精密接地电阻测试仪、四线接地电阻测试仪、二三四线接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪等。

## 二. 技术规格

### 1. 基准条件和工作条件

| 影响量       | 基准条件    | 工作条件     | 备注    |
|-----------|---------|----------|-------|
| 环境温度      | 23℃±1℃  | -10℃~40℃ | ----  |
| 环境湿度      | 40%~60% | <80%     | ----  |
| 仪表工作电压    | 9V±0.1V | 9V±1.5V  | ----  |
| 辅助接地电阻值   | <100Ω   | <30kΩ    | rC、rP |
| 干扰电压      | 无       | <20V     | ----  |
| 干扰电流      | 无       | <2A      | ----  |
| 测 R 时电极间距 | a>5d    | a>5d     | ----  |
| 测 ρ 时电极间距 | a>20h   | a>20h    | ----  |

## 2. 一般规格

|         |   |
|---------|---|
| 功 能     | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率；接地电压、交流电压测量  |
| 电 源     | DC 9V (碱性干电池 LR14 1.5V 6 节 ， 连续待机 300 小时)                               |
| 量 程     | 接地电阻：0.00 $\Omega$ ~ 30.00k $\Omega$                                    |
|         | 土壤电阻率：0.00 $\Omega$ m ~ 9000k $\Omega$ m                                |
|         | 接地电压：0V ~ 600V  |
| 测量方式    | 精密 4 线、3 线法测量、简易 2 线测量接地电阻  |
| 测量方法    | 接地电阻：额定电流变极法，测量电流 20mA Max<br>土壤电阻率：四极法(温纳法)<br>对地电压：平均值整流(P(S)-ES 接口间) |
| 测试频率    | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz (AFC)  |
| 短路测试电流  | AC 20mA max   |
| 开路测试电压  | AC 40V max  |
| 测试电压波形  | 正弦波   |
| 电极间距范围  | 可设定 1m ~ 100m   |
| 换 档     | 接地电阻：0.00 $\Omega$ ~ 30.00k $\Omega$ 全自动换档                              |
|         | 土壤电阻率：0.00 $\Omega$ m ~ 9000k $\Omega$ m 全自动换档                          |
| 背 光     | 可控白屏背光，适合昏暗场所使用   |
| 显示模式    | 4 位超大 LCD 显示，白屏背光   |
| 测量指示    | 测量中 LED 闪烁，LCD 倒计时, 进度棒图指示  |
| LCD 尺寸  | 128mm $\times$ 75mm   |
| LCD 显示域 | 124mm $\times$ 67mm   |
| 仪表尺寸    | 高宽厚：212mm $\times$ 175mm $\times$ 76mm                                  |
| 标准测试线   | 4 条：红色 20m，黑色 20m，黄色 10m，绿色 10m 各 1 条                                   |
| 简易测试线   | 2 条：红色 1.6m，黑色 1.6m 各 1 条   |

|        |   |
|--------|---|
| 辅助接地棒  | 4 根： $\phi 10\text{mm} \times 150\text{mm}$   |
| 测量时间   | 对地电压：约 3 次/秒  |
|        | 接地电阻、土壤电阻率：约 5 秒/次  |
| 测量次数   | 5000 次以上(短路测试，测 1 次，停 30 秒再测)   |
| 线路电压   | AC 600V 以下测量  |
| 通讯接口   | 具有 USB 接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印  |
| 通讯线    | USB 通讯线 1 条，长 1.5m  |
| 数据存储   | 300 组，“MEM”存储指示，显示“FULL”符号表示存储已满  |
| 数据保持   | 保持数据时“HOLD”符号指示   |
| 数据查阅   | 查阅数据时“READ”符号指示   |
| 溢出显示   | 超量程溢出时“OL”符号指示  |
| 干扰测试   | 自动识别干扰信号，干扰电压高于 5V 时“NOISE”符号指示   |
| 辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能， $0.00\text{k}\Omega \sim 30\text{k}\Omega$ ( $100\text{R} + \text{rC} < 50\text{k}\Omega$ ， $100\text{R} + \text{rP} < 50\text{k}\Omega$ ) |
| 报警功能   | 测量值超过报警设定值时，“嘟—嘟—嘟—”报警提示  |
| 电池电压   | 当电池电压降到约 7.5V 时，电池电压低符号“  ”显示，提醒更换电池                                  |
| 工作电流   | 待机：约 20mA(背光关闭)   |
|        | 开机开背光：约 45mA(背光关闭 25mA)   |
|        | 测量：约 100mA(背光关闭)  |
| 质 量    | 仪表：950g   |
|        | 测试线：1560g   |
|        | 辅助接地棒：935g(4 根)   |
| 工作温湿度  | $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ；80%rh 以下   |
| 存放温湿度  | $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ；70%rh 以下   |
| 过载保护   | 测量接地电阻：C(H)-E、P(S)-ES 各端口间 AC 280V/3 秒  |
| 绝缘电阻   | $20\text{M}\Omega$ 以上(电路与外壳之间 500V)   |

|      |   |
|------|---|
| 耐 压  | AC 3700V/rms (电路与外壳之间)  |
| 电磁特性 | IEC61326 (EMC)  |
| 适合安规 | IEC61010-1 (CAT III 300V、CAT IV 150V、污染等级 2); IEC61010-031;<br>IEC61557-1 (接地电阻); IEC61557-5 (土壤电阻率); JJG 366-2004。 |

### 3. 基准条件下基本误差及性能指标

| 测量功能                | 测量范围                                  | 精 度  | 分辨力             |
|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------|
| 接地电阻 (R)            | 0.00 $\Omega$ ~ 30.00 $\Omega$        | $\pm 2\%rdg \pm 3dgt$                                | 0.01 $\Omega$   |
|                     | 30.0 $\Omega$ ~ 300.0 $\Omega$        | $\pm 2\%rdg \pm 3dgt$                                | 0.1 $\Omega$    |
|                     | 300 $\Omega$ ~ 3000 $\Omega$          | $\pm 2\%rdg \pm 3dgt$                                | 1 $\Omega$      |
|                     | 3.00k $\Omega$ ~ 30.00k $\Omega$      | $\pm 4\%rdg \pm 3dgt$                                | 10 $\Omega$     |
| 土壤电阻率<br>( $\rho$ ) | 0.00 $\Omega m$ ~ 99.99 $\Omega m$    | ( $\rho = 2 \pi aR$ a: 1 m ~ 100m;<br>$\pi = 3.14$ ) | 0.01 $\Omega m$ |
|                     | 100.0 $\Omega m$ ~ 999.9 $\Omega m$   |  | 0.1 $\Omega m$  |
|                     | 1000 $\Omega m$ ~ 9999 $\Omega m$     |  | 1 $\Omega m$    |
| 土壤电阻率<br>( $\rho$ ) | 10.00k $\Omega m$ ~ 99.99k $\Omega m$ | ( $\rho = 2 \pi aR$ a: 1 m ~ 100m;<br>$\pi = 3.14$ ) | 10 $\Omega m$   |
|                     | 100.0k $\Omega m$ ~ 999.9k $\Omega m$ |  | 100 $\Omega m$  |
|                     | 1000k $\Omega m$ ~ 9000k $\Omega m$   |  | 1k $\Omega m$   |
| 接地电压                | AC 0.0 ~ 600V                         | $\pm 2\%rdg \pm 3dgt$                                | 0.1V            |


注: 1. rC max 或 rP max 时的附加误差  $\leq \pm 3\%rdg \pm 5dgt$ 。

(rC max:  $4k \Omega + 100R < 50k \Omega$ ; rP max:  $4k \Omega + 100R < 50k \Omega$ )


2. 5V 干扰电压时的附加误差  $\leq \pm 5\%rdg \pm 5dgt$ 。

### 三. 仪表结构


1. LCD
2. 按键区
3. 功能选择旋钮
4. USB 接口
5. 测试线接口区
6. C(H) 接口: 电流极
7. ES 接口: 辅助地极



- 8. E 接口：接地极
- 9. P(S)接口：电压极
- 10. 标准测试线
- 11. 辅助接地棒
- 12. 简易测试线



#### 四. LCD 显示器



- 1. 测试进度棒图(显示测试的进度，动态显示)
- 2. 报警指示符号(启动报警功能时显示，超报警临界值时闪烁显示)
- 3. 超电压指示(被测试电压超过 30V 时显示，提醒注意安全)
- 4. 交流指示
- 5. 数据保持指示(按 **MEM** 键保持数据时显示)
- 6. 数据查阅指示(长按 **MEM** 键 3 秒进入数据查阅时显示)
- 7. 数据存储指示(按 **MEM** 键保持数据的同时存储数据时显示)
- 8. 干扰信号指示(干扰电压超过 5V 时显示)
- 9. 电池电量低指示(电池电压低于 7.5V 时显示)
- 10. 存储数据组数指示、倒计时指示
- 11. 干扰电极指示(该电极有超过 5V 干扰电压时显示)

12. 测试数据


13. 电压单位符号

14. 电阻、土壤电阻率、长度单位符号 ( $\Omega$ 、 $k\Omega$ ； $\Omega m$ 、 $k\Omega m$ ； $m$ )

## 五. 测量原理

1. 对地电压测量采用平均值整流法。

2. 接地电阻测量采用额定电流变极法，即在测量对象 E 接地极和 C(H) 电流极之间流动交流额定电流 I，求取 E 接地极和 P(S) 电压极的电位差 V，并根据公式  $R=V/I$  计算接地电阻值 R。为了保证测试的精度，设计了四线法，增加 ES 辅助地极，实际测试时 ES 与 E 夹在接地



体的同一点上。四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口表面之间的接触电阻(通常有污垢或生锈)对测量的影响，能消除线阻对测量的影响，更精密。

3. 其工作误差(B)是额定工作条件内所得误差，由使用仪表存在的固有误差(A)和变动误差(Ei)计算得出。

$$B = \pm (|A| + 1.15 \times \sqrt{E_2^2 + E_3^2 + E_4^2 + E_5^2})$$

A: 固有误差


E2: 电源电压变化产生的变动

E3: 温度变化产生的变动

E4: 干扰电压变化产生的变动

E5: 接触电极电阻产生的变动

4. 土壤电阻率( $\rho$ )测量采用4极法(温纳法): E接地极与C(H)电流极间流动交流电流I,求P(S)电压极与ES辅助地极间的电位差V,电位差V除以交流电流I得到接地电阻值R,电极间隔距离为a(m),根据公式  $\rho = 2\pi aR (\Omega m)$  得出土壤电阻率的值,C(H)-P(S)的间距与P(S)-ES的间距相等时(都为a)即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a远大于埋设深度h,一般应满足  $a > 20h$ ,见下图。



## 六. 操作方法

### 1. 开关机

旋转转盘旋钮实现开关机，旋钮指示“OFF”位置关机。本仪表无自动关机功能，使用完后请关机，以免电池耗尽。

### 2. 电池电压检查


开机后，如果 LCD 显示电池电压低符号“”，表示电池电量不足，请依照说明更换电池。电池电力充足才能保证测量的精度。

### 3. 交流电压测试

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | 交流线路电压测试不能操过 600V。                    |
|  | 连接 P(S)、ES 接口测试商用交流电压，无需连接 C(H)、E 接口。 |

交流电压测试，指一般的商用交流电压测试，注意区别接地电压，本仪表可以用于测试 600V 以下的交流线路电压。

参见下图：先将测试线与仪表的 P(S)、ES 接口连接，再将测试线接入被测线路，都连接好后，将转盘旋钮切换至“EARTH VOLTAGE”位置开始测试，LCD 显示测试结果。




## 4. 接地电压测试

|   |   |
|---|---|
|  | 接地电压测试时需要使用 1 根辅助接地棒。   |
|   | 仪表只要通过测试线和辅助接地棒与大地有连接，仪表接口的其他测试线就不能接入商用电源的 L、N 线中，否则引起漏电，断路器可能启动，有危险。 |
|   | 接地电压测试不能超过 600V。  |

接地电压：即电气设备发生接地故障时，接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差，接地电压就是以大地为参考点，与大地的电位差，大地为零电位点。

接地电压测试时需要使用一根辅助接地棒，注意与商用交流电压测试的区别。参见下图：仪表、辅助接地棒、测试线都连接好后，将转换旋钮切换至“EARTH VOLTAGE”位置，开始测试接地电压，LCD 显示测试结果。



## 5. 四线精密测试接地电阻


|  |  |
|--|--|
|  | 在测试接地电阻时，先确认接地线的对地电压值，即 C(H) 与 E 或 P(S) 与 ES 的电压值必须在 20V 以下，若对地电压在 5V 以上，仪表显示 <b>NOISE</b> 符号，则接地电阻的测量值可能会产生误差，此时先将被测接地体的设备断电，使接地电压下降后再进行接地电阻测试。 |
|--|--|

四线测试：四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口表面之间的接触电阻(通常有污垢或生锈)对测量的影响，能消除线阻对测量的影响，优于三线测试。

参见下图：从被测物体开始，一般间隔 5m~20m，分别将 P(S)、C(H) 辅助接地棒呈一直线深埋入大地，将接地测试线(黑、绿、黄、红)从仪表的 E、ES、P(S)、C(H) 接口开始对应连接到被测接地极 E、辅助电压极 P(S)、辅助电流极 C(H) 上。

|   |   |
|---|---|
| ⚠ | 被测接地体 E 到电流极 C(H) 之间的距离，应至少是被测接地体埋入地下深度(h)的 5 倍，或者是被测接地体埋入地下电极长度(d)的 5 倍。 |
|   | 测量复杂接地系统的总接地电阻，其 d 的距离为该接地系统最大对角线的距离。                                     |
|   | 测试时，测试线不能相互缠绕在一起，否则可能影响测试精度。  |

对于多点独立接地系统或大地网接地系统，用户自行选用更长的测试线即可，电极间距大于被测接地网最大对角线长的 5 倍即可。如下图：



$R=r_1 // r_2 // r_3 // r_4 // r_5 // r_6 // \dots // r_n$  ( $r_1 \dots r_n$  都是独立接地点)

$R$ ——仪表读数，整个接地系统的总接地电阻值；

$r_1 \dots r_n$ ——都是独立接地点，在地面下各接地体没有连接在一起；

$r_C$ ——辅助电流极 C(H) 的对地电阻；

$r_P$ ——辅助电压极 P(S) 的对地电阻；

$n$ ——独立接地点的数量，点数越多， $R$  值越小。

连接好测试线后，先将转盘旋钮旋至“REARTH”位置，进入接地电阻测试模式，按一下“START”键开始测试，测试过程中有倒计时指示及测试进度棒图指示，测试完毕后显示稳定的数据，即被测接地体的接地电阻值  $R$ 。


测试完毕后，再按一下“SET”键可以查看辅助电流极 C(H) 与辅助电压极 P(S) 的接地电阻值  $r_C$ 、 $r_P$ ， $r_C$ 、 $r_P$  值显示完后自动返回显示被测接地电阻值  $R$ 。

如下图，被测试接地电阻值为  $2.05 \Omega$ ，仪表已存 8 组数据；辅助电流极 C(H) 的接地电阻  $r_C$  为  $0.36K \Omega$ ；辅助电压极 P(S) 的接地电阻值  $r_P$  为  $0.27K \Omega$ 。



## 6. 三线测试接地电阻

三线测试：如下图，短接仪表的 ES、E 接口，即为三线测试，仪表操作与四线测试相同。三线测试不能消除线阻对测量的影响，也不能消除仪表与测试线间、测试线与辅助接地棒间接触电阻变化对测量的影响，测量时还需去除被测接地体表面的氧化层。





## 7. 二线简易测试接地电阻

二线测试：此方法是不使用辅助接地棒的简易测量法，利用现有的接地电阻值最小的接地极作为辅助接地极，使用 2 条简易测试线连接（即 C(H)-P(S) 接口短接、E-ES 接口短接）。可以利用金属水管、消防栓等金属埋设物、商用电力系统的共同接地或建筑物的防雷接地极等来代替辅助接地棒 C(H)、P(S)，测量时注意去除所选金属辅助接地体连接点的氧化层。接线如下图，仪表操作同四线测试。

⚠️ 选用商用电源系统接地作为辅助接地极测量时，必须先确认是商用电源系统的接地极，否则断路器可能启动，有危险。

采用简易二线法测量接地电阻，尽量选择  $r_e$  值小的接地体作为辅助接地极，这样仪表读数才更接近真实值。测量时请优先选择金属水管、金属消防栓做为辅助接地极。



二线简易法测量接地电阻，其仪表读数为被测接地体的接地电阻值与商用接地体的接地电阻值之和，即：

$$R = R_X + r_e$$

其中：R——为仪表读数值；

$R_X$ ——为被测接地体的接地电阻值；

$r_e$ ——为商用电力系统等共同接地体的接地电阻值。

那么，被测接地体的接地电阻值为：

$$R_X = R - r_e$$

## 8. 土壤电阻率测试

土壤电阻率  $\rho$  是决定接地体接地电阻的重要因数。不同性质的土壤，固然有不同的土壤电阻率，就是同一种土壤，由于温度和含水量等不同，土壤电阻率也会随之发生显著的变化。因此，为了在进行接地装置设计时有正确的依据，使所设计的接地装置更能符合实际工作的需要，必须进行土壤电阻率的测量。


土壤电阻率用四极法(温纳法)进行测量。

根据公式  $\rho = 2 \pi a R (\Omega m)$  计算土壤电阻率  $\rho$ ，单位为  $\Omega m$ ，其中：

$a$ ——电极间距

$R$ ——P(S)-ES 电极间土壤的电阻

四极法(温纳法)：按下图连接测试线，注意辅助接地棒间的间距及埋入深度，分别将 C(H)、P(S)、ES、E 辅助接地棒呈一直线深埋入大地，将接地测试线(红、黄、绿、黑)从仪表的 C(H)、P(S)、ES、E 接口开始对应连接到被测 C(H)、P(S)、ES、E 辅助接地棒上。



辅助接地棒的间距设置：连接好测试线后，先将转盘旋钮旋至“ $\rho$  EARTH”位置，进入土壤电阻率测试模式，长按“**SET**”键(约3秒)进入辅助接地棒的间距设置，短按“**SET**”键移动光标，按“ ”或“ ”键改变当前数字大小(a值范围:1m~100m)，再长按“**SET**”键保存设定的a值，并返回土壤电阻率测试模式。

设定完a值后，在土壤电阻率测试模式下，按“**START**”键开始测试，并倒计时显示测试进度，完成测试后显示稳定的土壤电阻率值。

如下图，被测量土壤电阻率为53.38  $\Omega$ m，已存157组数据，按一下“**SET**”键显示辅助电流极C(H)的接地电阻值rC和辅助电压极P(S)的接地电阻值rP，显示完后自动返回显示被测量土壤电阻率 $\rho$ 。



## 9. 背光控制

开机后，按“ ”键可以开启或关闭背光，背光功能适合于昏暗场所，单背光的工作电流约25mA。每次开机默认背光关闭。


## 10. 报警设置

开机后，将转盘旋钮旋至相应的位置，短按“**AL**”键可以开启或关闭报警功能，长按“**AL**”键(约3秒)进入报警临界值设定，按“ ”或“ ”键改变当前数字大小，短按“**AL**”键移动光标，再长按“**AL**”键保存退出。当测量值大于报警临界设定值并已开启报警功能，仪表将闪烁显示“ ”符号，并发出“嘟—嘟—嘟—”报警声。

## 11. 数据锁定/存储

在测试模式下，短按“**MEM**”键锁定当前显示数据，显示“**HOLD**”、“**MEM**”符号，并自动编号存储，若存储已满，仪表显示“**FULL**”符号。再按“**MEM**”键解除锁定。

如下左图：锁定被测试土壤电阻率为53.38  $\Omega$ m，作为第28组数据存储。



## 12. 数据查阅/删除

在测试模式下，长按“MEM”键(超过3秒)进入数据查阅，按“ ”或“ ”键以步进值为1选择查阅数组号，一直按住“ ”或“ ”键以步进值为10选择查阅数组号，当前组数为接地电阻数据或土壤电阻率数据时，按“SET”键查阅rC、rP和a值，再按“MEM”键退出查阅。

查阅时若无存储数据，LCD显示“----”，见上右图。

在数据查阅状态下，按“CLR”键进入数据删除，按“ ”或“ ”键选择“no”或“yES”，选“no”再按“CLR”键不删除并返回数据查阅状态，选“yES”再按“CLR”键删除所存数据，删除后LCD显示“----”，如上右图。数据删除功能是一次性删除所有存储数据，删除后不能再恢复，请谨慎操作。

## 13. 数据上传


仪表所存数据可以上传电脑。连接好电脑与仪表的USB通讯线，仪表开机，运行监控软件，若软件显示串口打开并连接成功，即可以读取存储的历史数据，上传电脑并保存。

监控软件具有在线实时监控与历史查询功能，动态显示，告警指示，具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

## 七. 电池更换

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | 请勿在易燃性场所更换电池。              |
|  | 请勿在测量过程中更换电池。              |
|  | 注意电池极性及规格，不能新旧电池混用，以免损坏仪表。 |
|  | 仪表外壳潮湿请不要将电池盖打开。           |
|  | 不用的废旧电池请放到指定回收点。           |

1. 关机，确认仪表处于关机状态。
2. 松开仪表底部电池盖上的四枚螺丝，打开电池盖。
3. 换上新电池，特别注意电池极性及规格，合上电池盖，拧紧螺丝。
4. 开机验证，否则重新操作。



## 八. 装箱单

|              |  |
|--------------|--|
| 仪表           | 1 台  |
| 仪表箱          | 1 个  |
| 辅助接地棒        | 4 根  |
| 标准测试线        | 4 条(红色 20 米; 黄色 10 米; 绿色 10 米; 黑色 20 米各 1 条) |
| 简易测试线        | 2 条(红色 1.6 米; 黑色 1.6 米)                      |
| 锌锰干电池        | 6 节(R14S 1.5V)                               |
| 监控软件光盘       | 1 份  |
| USB 通讯线      | 1 条  |
| 用户手册/保修卡/合格证 | 1 份  |

