

# YTC8107系列电容 分压器高压测量系统


# 用户操作手册

# 尊敬的顾客

感谢您购买本公司 YTC8107-300kV 电容分压器高压测量系统。在您初次使用 该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的 仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会 用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服 务部联络,我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压, 您在插拔测试 线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注 意人身安全!

# ◆ 慎重保证

本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。 一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷, 实行有偿终身维修。

# ◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的 任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内 使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

### 一防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试 导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。 为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前, 应确保本产品已正确接地。

**注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值。 和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解 有关额定值的信息。

**请勿在无仪器盖板时操作。**如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行 检查,切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

# 一安全术语

警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心: 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

# 目录

一、	概述	6
二、	技术参数	6
三、	使用方法	6
四、	注意事项	7
五、	仪 器 成 套 性	8

#### 一、概述

YTC8107 系列电容分压器高压测量系统是阳容等电位屏蔽分压式高压测量 装置。主要用于脉冲高压, 雷电高压, 工频高压的测量。是代替高压静电电压表的 首选。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小、重量轻等特点,适应于发电 厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门作为高电压测量之理想 装备。

本电容分压器高压测量系统通过仪表线与高压测量端相连,可实现远距离清 晰读数,使用安全、方便。该系列交直流电容分压器高压测量系统输入阻抗高, 线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,从而实现高稳定度, 高线性度。

采用进口填充材料, 使结构更小, 重量更轻, 可靠性更高, 内部局部放电量 降到最低。体积小,重量轻,便于携带,为现场工地的检测工作带来极大的便利。

### 二、技术参数

电压等级: AC:100kV DC:100kV

交流测量方式: 真有效值测量

精 度: AC:1.5% DC:1.0%

绝缘介质: 干式介质材料

环境条件:

温 度: -25~40℃

湿 度: <85%

分压比: 1000:1

重 量: 7.5kg

#### 三、使用方法

- 1. 将电容分压器高压测量系统接地端安全接地。
- 2. 将高压线接在均压球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。
- 3. 将仪表底座上的输入端插入电容分压器高压测量系统测量端, 测量直流时将钮子开关切换到"DC"档,测量交流时将钮子开关切换 到 "AC"档。
  - 4. 所测电压为小于 20kV 时选择 "LOW"档, 当超过 20kV 时请选

择"HIGH"档,从而获取更高精度的测试值。

- 5. 打开"Power"开关,选择合适档位,此时电容分压器高压测 量系统上将显示"0.00"或"00.0",此时即可开始测量。
- 6. 待测试完毕后,切断高压,等交直流电容分压器高压测量系 统上读数为"0.00" 或"00.0"时方才进入现场(交流试验时,仪 表会缓慢回零,但高压电源已经没有电了,故在这种情况下请注意交 流和直流试验的区别)。
- 7. 在测量直流时,若有滤波电容,应先对滤波电容充分放电, 使电容分压器高压测量系统指示的读数为"0.00"时,才可以做相关 操作。
- 8. 在使用和保养中,均应注意电容分压器高压测量系统表面的 清洁, 防止污秽, 此仪器应置于干燥处, 妥善保管。

#### 四、注意事项

- 1、使用中,50kV以下电容分压器高压测量系统周围2米内不得 有杂物,(150kV-200kV 电容分压器高压测量系统为3米,300kV 电容 分压器高压测量系统为4米)仪表与电容分压器高压测量系统、人员 应按照电力行业标准中交直流电容分压器高压测量系统的操作规程 来确定距离,我公司建议至少保持在5-6米的安全操作距离。
- 坚持轻拿轻放原则, 切不可碰撞, 挤压等。
- 2、该电容分压器高压测量系统应该放在干燥的空气中,使用完 毕后应将放回铝合金机箱中, 以免受潮。
- 3、当听到有较明显的放电声音时,说明电容分压器高压测量系 统可能受潮了,应该有干燥吹风机至上而下吹 1-2 分钟。
- 4、在完成交流试验后,专用显示表上不会立即归零,而是缓慢 下降,这是由于采用真有效值的测量方式,归零时间一般在 10-15 分钟, 若不完全归零, 也不影响测量精度。因为交流没有"正"或"负" 极性,但在交流试验时仪表显示仍然有"-"号,这是 TMS 转换芯片 为了提高抗电磁干扰的能力而设计的负信号输出,对测试精度没有影 响;同时在交流测量中,仪表在没有归零的情况下重复测量也是不会

# 影响准确度的。

附:型号规格及主要技术数据一览表

型号	测量电压范围	分压器 阻抗 MΩ	外开	形尺寸 mm	重量	
规格	kV		分压器	箱体	公斤	
YTC8107-50	AC-50	540	540 Φ84×500	190×200×510	5. 50	
1100101 00	DC-50	010				
YTC8107-60	AC-60	1000	Φ84×650	190×200×770	7. 50	
1108107 00	DC-60					
YTC8107-100	AC-100	1000	Φ84×650	190×200×770	7. 50	
1108107-100	DC-100					
YTC8107-150	AC-150	1800 Φ84×900 220×220×105	1000	<b>Φ94∨000</b>	220 × 220 × 1050	12 50
1100107-150	DC-150 DC-150		220 × 220 × 1050	13. 50		
YTC8107-200	AC-200	2200	Φ84×1400	220×220×1350	15. 50	
1100107-200	DC-200					
YTC8107-300	AC-300	3000	Ф84×1750	260×260×1950	22. 00	
1100107-300	DC-300					

# 五、仪器成套性

1、高精度数显表 一台 2、带屏蔽高频电缆测试线 一根 3、接地线 一根 4、合格证 一份 5、保修卡 一份